# Serviu Valparaíso investiga una posible sobrecarga del colector que colapsó tras las lluvias de este fin de semana en Reñaca

El director regional del Serviu Valparaíso, Rodrigo Uribe, indicó que profesionales de ese servicio se encuentran investigando las intervenciones de terceros que pudiesen haber afectado el colector que falló la noche de este sábado y que generó un socavón en el sector del edificio Euromarina II, tras las intensas lluvias que azotaron la región de Valparaíso.

De hecho, a la vista se puede constatar movimientos de tierra bajo una terraza del edificio, intervenciones a los colectores existentes, existencia de un colector no informado de aguas lluvias, todos ellos trabajos que no fueron realizados por este servicio.

Anuncio Patrocinado

Serviu Valparaíso investiga una posible sobrecarga del colector que colapsó tras las lluvias de este fin de semana en Reñaca

**“Es importante tener certeza de cómo estaba siendo utilizado el colector que falló porque, si bien requiere mantenciones como cualquier otra infraestructura de estas características, se constata intervenciones de terceros que pueden haber influido en el colapso que tuvo. Por lo mismo, desde esta madrugada en que realizamos la primera inspección en el lugar, está siendo objeto de estudios y análisis”.**

## CONSERVACIÓN DEL COLECTOR

Respecto de la mantención de la infraestructura que resultó afectada, el director regional de Serviu informó que existen una serie de gestiones y acciones que se realizaron desde su servicio, desde el año pasado y que fueron ejecutadas por distintos profesionales, tendientes a lograr la adecuada mantención del colector que se fracturó.

En este sentido, indicó que se está desarrollando un proyecto de conservación desde enero, el que ya se encontraba en su fase final, pero en atención a los nuevos eventos se requiere actualizar su solución

## OFICIO DEL MUNICIPIO

El director regional también se refirió a un oficio enviado por la Municipalidad de Viña del

Mar, donde se informaba de este caso. Al respecto, indicó Uribe que dicho oficio fue respondido en mayo y en él se señala que el servicio “se  encuentra desarrollando un proyecto de mejoramiento del colector”. Además, señala que “existe un tramo de tuberías desde cámara 4 hacia el oriente que no se ha encontrado proyecto en SERVIU y se desconoce quién ejecutó dichas obras, por cuanto no se ha incorporado este tramo al proyecto de mejoramiento”.

TUOPINAS.CL
NOTICIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO

# Serviu Valparaíso investiga una posible sobrecarga del colector que colapsó tras las lluvias de este fin de semana en Reñaca

y tú, ¿qué opinas?