

Serviu ya gestionó los recursos para atender emergencia por socavón en edificio Euromarina II de Reñaca

El director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, Rodrigo Uribe, confirmó que ya realizó las gestiones tendientes a conseguir los recursos que permitan atender la emergencia generada por la aparición de un socavón bajo el edificio Euromarina II, en Reñaca, durante la madrugada del domingo.

Esta acción se realiza este lunes, a menos de 48 horas de ocurrido el deslizamiento, a objeto de prestar la mayor colaboración posible, considerando la magnitud del desplazamiento de material e infraestructura y la probable presencia de lluvias durante jueves y viernes.

Anuncio Patrocinado

“Efectivamente hoy lunes, primer día hábil tras la emergencia que ocurrió en el edificio Euromarina II y habiendo realizado todo el procedimiento administrativo correspondiente en estos casos, realizamos las gestiones para conseguir los recursos extraordinarios que nos permitan ejecutar todas las acciones que posibiliten asegurar dicho espacio”.

Dichos recursos permitirán generar el diseño del proyecto de mejoramiento del sector afectado, junto con un peritaje que permita establecer las responsabilidades de lo ocurrido.

WAM | PUBLICIDAD

AGENCIA DE PUBLICIDAD

-  **Impresiones**
-  **Manejo de redes sociales**
-  **Videos y fotografías profesionales**

 **Conversemos por WhatsApp**




Serviu ya gestionó los recursos para atender emergencia por socavón en edificio Euromarina II de Reñaca

NUEVO HALLAZGO DE TUBERÍAS

Cabe señalar que este lunes, un equipo de Serviu Valparaíso compuesto por ingenieros civiles, constructores y topógrafos, además de un operador de dron y de videocámaras de inspección sanitaria, visitó la zona afectada y detectó dos nuevas tuberías de aguas lluvias que no están aprobadas por Serviu.

Estas tuberías se suman a lo detectado el domingo, cuando se constató movimientos de tierra bajo una terraza del edificio, intervenciones a los colectores existentes y la presencia de un colector no informado de aguas lluvias, todos trabajos no realizados por Serviu.



y tú, ¿qué opinas?