

Agua potable derramada por rotura de matriz en cerro de Valparaíso llegó al mar

Un río cerro abajo es el que se pudo de ver en la conocida Avenida Santos Ossa de Valparaíso, esto luego que una matriz de agua potable perteneciente a la empresa ESVAL presentara una rotura.

La cantidad de líquido derramada fue tal, que incluso usuarios de redes sociales pudieron fotografiar cómo el agua proveniente de los cerros tornara de color café la orilla del Muelle Barón.

Anuncio Patrocinado



Por otra parte una gran cantidad de registros audiovisuales pudieron ser captados por transeúntes y automovilistas que se percataron de la envergadura del desperfecto

El subgerente Zonal de Esva, Alejandro Pérez, informó que “se trata de labores complejas por el emplazamiento de la tubería, las que no presentan mayores inconvenientes”.



WAM | PUBLICIDAD

AGENCIA DE PUBLICIDAD

- Impresiones
- Manejo de redes sociales
- Videos y fotografías profesionales

Conversemos por WhatsApp

El desperfecto está siendo atendido con cuadrillas de la empresa sanitaria, las que dispusieron un corte de suministro de emergencia con el objetivo de contener el derramamiento de agua potable a la calle a en barrio O´higgins, cerro Molino y cerro Polanco

<https://www.tuopinas.cl/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Video-2021-11-09-at-18.21.16.mp4>

y tú, ¿qué opinas?