

Paso del tren terminó de derribar un poste de luz en cruce ferroviario de Quillota

En horas de la tarde de ayer miércoles 15 de febrero, un camión golpeó la base de un poste de mediana tensión en el sector del cruce ferroviario de Calle Ariztía en Quillota, lo que terminó por mover el poste y bajar los cables algunos centímetros.

Todo empeoró cuando al cabo de algunos minutos pasó un tren de carga que enganchó los cables y al tensarlos provocaron la caída del poste, entre otras complicaciones como la inutilidad de la cámara de televigilancia de la Municipalidad instalada en ese sector.

Anuncio Patrocinado



Se espera que en horas de la tarde, el personal de Chilquinta realice el cambio del poste dañado, lo que producirá cortes de energía eléctrica en el sector y más complejo aún, el cierre de la calle, bloqueando uno de los principales accesos a la ciudad por el sector La Palma.

Los trabajos se producirían a partir de las 16 horas aproximadamente.



WAWM | PUBLICIDAD

AGENCIA DE PUBLICIDAD

-  Impresiones
-  Manejo de redes sociales
-  Videos y fotografías profesionales

 **Conversemos por WhatsApp**

y tú, ¿qué opinas?